

Fase di Lavoro	Tipo di lavorazione	Azione sulla pelle
AVVIO CARTELLINO		
RASARE	Abrasione	Asportazione Materiale
SELEZ. PER TINTURA		
RIC+TINT PCT	Umido	Aggressione acida
MESSA A VENTO		
SMERIGLIARE CARNE	Abrasione	Asportazione Materiale
OLIO DA CARNE	Olio	Inoculazione olio
SPUNTARE MILLEPUNTE	Olio	Inoculazione olio
ADESIVO	Vernice	Copertura Vernice
I°IMPREGNAZIONE	Olio	Inoculazione olio
SOTTOVUOTO IMPREGN.		
ASCIUGARE		
AMMORBID_ DA CARNE	Olio	Inoculazione olio
ATTACCARE CATENA		
STACCARE CATENA		
SMERIGLIARE BUCCIO	Abrasione	Asportazione Materiale
COP.GEMATA	Olio	Inoculazione olio
FOLLONARE	Calore e Vapore	Aggressione vapore
IMPREGNARE	Olio	Inoculazione olio
INCHIODARE		
ATTACCARE CATENA		
STACCARE CATENA		
AGGANCIO A SPRUZ	Vernice	Copertura Vernice
TIRARE AL FORNO		
STIRARE PIATTO	Pressione	Riduzione spessore
LACCA	Vernice	Copertura Vernice
STIRARE ROTOPRESS	Pressione	Riduzione spessore
INCHIODARE		
STAMPARE	Pressione	Riduzione spessore
SMERIGLIARE CARNE	Abrasione	Asportazione Materiale
OLIO CARNE IMPREGNA	Olio	Inoculazione olio
RIFINIRE	Vernice	Copertura Vernice
FINE CICLO		
TEST INTERNI		
SCELTA MAGAZZINO		
MISURAZIONE FINITO		
MAG.FINITO IMBALLAGGIO		
CONSEGNA		