



Ciclo Riconcia FRESCO

Ciclo WET Blue

	Alto rischio
	Medio Rischio
	Basso Rischio
	Rischio Assente



Spostamenti

60

Tempo di spostamento

-

Spostamenti interni

N° 2-3-4..

Vedi Ciclo To Be

Le lavorazioni possono essere ripetute in fasi diverse

